

Antik kövek lerakása – antik hatás

Az antik köveket a gyártási folyamat végén egy ún. dobberendezésbe hajtják. A gépben a kő mesterségesen öregszik, és ennek eredménye az antik külső. A folyamat természetes velejárója, hogy a kövekből darabok törnek le. Ez azonban nem akadályozhatja meg az ilyen kövek beépítését a burkolatba. Ezek a kövek nem rontják a burkolat használhatóságát és minőségét. Építse be azokat a köveket is, amelyeken erősen letört élek és szélek vannak. Az ilyen kövek egyenként kézben tartva „túl antik hatást” keltenek. Az "antik" megjelenés azonban kívánatos, és a kész felületnek jellegzetes antik hatást kölcsönöz. A fugázást követően az erősen letört sarkok és élek mintegy maguktól tűnnek el a felületen. Mindent összevetve igen természetes hatást kölcsönöznek a felületnek.



Az erősen letört sarkokat vagy széleket tartalmazó köveket akkor is építse be, ha az alapbeton részei is látszanak. Ez az "antik" külső kívánatos és megfelelő lerakás esetén ez adja a felület összehatásának antik báját. A karcolás nyomok és a felületi porképződések a térköveken a gyártásból adódnak, melyek eltűnnek az időjárás által.




Csak a teljesen összetört köveket ne építse be. Ez a törés a gyártás során keletkezhet. Ez az oka, annak, hogy minden szállításkor ingyen kap egy törések miatt pótlást. Ennek mennyisége big-bag zsákonként kb. 0,4-0,7 m². Ez az automatikus többlétszállítás biztosítja, hogy a vevő mindig a rendelt mennyiséget kapja meg.



A fugázás előtt azonban az erősen letört élű és szélű kövek nem keltenek szép hatást.



Ugyanakkor a homokkal beszórás, ...



... beiszapolás, ...



... tömörítés, ...



... és esetleg az utólagos homokkal szórás után ...




... gyönyörű antik hatású felület jön létre.




Még ha behatóbb vizsgálat után a felületen még felismerhetők is egyes letört részek (mint itt a közeli képen), ...



... a felület egésze éppen az ilyen szabálytalan sarkoknak és széleknek köszönhetően lesz különlegesen szép és természetes.



Az itt látható közeli képen az erősen letört élek és szélek a fugázott felületen láthatók. Úgy tűnik, mint ha a felület szemlélője letérdelne.



Az utat azonban a szokásos módon, állva megtekintve jól látható, hogy milyen kellemes az antik felület összehatása. Az egyes szabálytalan éleket és széleket csak tüzetesebb vizsgálat tárja fel.



A létrehozott felület összehatásán érezhetők igazán a szabálytalan élek és szélek izgalmas hatása. A felület egészét nézve érzékelhető természetesebbnek és harmonikusnak az antik külső.



Weissenböck

Kövek a természetnek

www.kovek.hu

Weissenböck Kft., telefon: 06-30-677-8387

honlap: www.kovek.hu

e-mail: office@weissenbock.hu